

осмотра и проверки оборудования игровой площадки (основной корпус)

от « 2 » июля 2024 г.

№ 567

г. Энгельс

Владелец

МДОУ «Детский сад №76»

Адрес установки г. Энгельс, ул. Тельмана, дом 153

Характеристика поверхности игровой площадки

назон, поверхность ровная, оклеена

Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Спортивный комплекс «Жираф» - 1	хорошо			
2	Бревно - 2	хорошо			
3	Скамейки - 3	хорошо			
4	Лестница для лазания «Пирамидка» - 1	хорошо			
5	Лестница для лазания (большая) - 1	хорошо			
6	Лестница для лазания(малая) - 2	хорошо			
7	«Петушок» - 1	хорошо			
8	«Лабиринт» - 2	хорошо			
9	Стойки для метания - 2	хорошо			
10	Лавочки (площадь) - 3	хорошо			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель

Заведующий

Иванов

(подпись)

Иванова И.И.

(фамилия, инициалы)

